




KAIZEN報告書

2008年 2 月 4 日 作成

| 改善前の姿 （不適合、潜在不適合、ムダ） | | 改善後の姿 |
|--|--|---|
| <p>現状の問題点</p>  <p>材料がラックに入りきらず通路をふさいでいる。 材料の上に箱を置いてしまう。</p> | |  |
| 問題の発生原因 | 改善案 | 改善効果 |
| <p>①材料が多い</p> <p>（なぜ？）不要な材料が多い</p> <p>（なぜ？）スポット材料が余ってしまう</p> <p>（なぜ？）スポット材料の発注ルールがない</p> | <p>余ったスポット材料を2月、5月、8月に業者に買い取ってもらうルールをつくる</p> <p>スポット品は必要数で生産予定2日前に納入するような発注ルールをつくる</p> | <p>材料が常にラックに収まるようになった。</p> <p>材料費比率（材料費／売上げ） 改善前（10月） 25% → 改善後 18%（1月）</p> |

KAIZEN報告書

2008年 2月 20日 作成

| 現状の問題点 | | 改善前の姿 (不適合、潜在不適合、ムダ) | 改善後の姿 |
|--|---|--|-------|
|  | |  | |
| 問題の発生原因 | 改善案 | 改善効果 | |
| 作業スペースにパソコンが3台あり、電源タップ・電源コード・LANケーブルが入り乱れていた。 | データ作成にしか使用できないパソコン(デスクトップパソコン 1台)を、作業スペースから切り離すことにしました。 | パソコンごとにあった延長コードも必要なくなり、1つの電源タップで済むようになり、コードが半分以下になりました。 | |



改善前

《工具が乱雑》



改善後

《工具がスッキリ》



